



Bloqueo/Etiquetado: Equipo accionado eléctricamente

- Siempre apague adecuadamente los equipos y máquinas.
 - Aplique bloqueos a los circuitos eléctricos para que la energía no vuelva a encenderlo.
 - Cuéntales a tus compañeros sobre el cierre.
 - Ponga una etiqueta en el elemento bloqueado, advirtiéndole que no se debe encender.
 - Verifique para asegurarse que la máquina está bloqueada adecuadamente
 - Después de completar el trabajo, dígame a sus compañeros que las cerraduras van a ser removidas y se va a reiniciar el equipo. Como último paso, quite la etiqueta.
- Siempre prueba y mira para asegurar de que la fuente de energía está apagada.
- Bloquee o drene cualquier energía almacenada.
- Tenga en cuenta que los equipos marcados como "alto voltaje" pueden almacenar energía letal, incluso cuando están desconectados de la fuente de alimentación.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para demostrar que las técnicas de bloqueo/etiquetado adecuadas fueron utilizadas antes de que el equipo fue reparado, serviciado o mantenido?

1. _____
2. _____

REGULACIÓN OSHA: 1926.417

